

GES-308L

ЭЛЕКТРОД ПОКРЫТЫЙ ДЛЯ СВАРКИ
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ АУСТЕНИТНОГО
КЛАССА

AWS A5.4 E308L-16
AWS A5.4M E308L-16
EN ISO 3581-A: E (19 9 L) R 1 2
EN ISO 3581-B: ES308L-16

ОДОБРЕНИЯ

RS (A-5), ABS, BV, CCS, DNV-GL, LR, NK, CE, JIS

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для сварки нефтехимических установок, сосудов высокого давления, пищевого и медицинского оборудования, а также других изделий из коррозионностойких хромоникелевых аустенитных сталей типа 18Cr-8Ni, таких как SUS304 и SUS304L


КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Электрод с рутиловым типом покрытия, обеспечивает в наплавленном металле сплав типа 18Cr-9Ni с пониженным содержанием углерода. Аустенитная структура содержит оптимальное количество ферритной фазы, что обеспечивает высокую стойкость к образованию горячих трещин
- Легкое возбуждение и стабильное горение дуги, шов ровный и гладкий с минимальной чешуйчатостью и плавным переходом к основному металлу, шлаковая корка легко отделяется, малое количество брызг, отличная стойкость к образованию пор
- Наплавленный металл обладает высокими характеристиками при рентген-контроле

РОД ТОКА / ПОЛЯРНОСТЬ

Постоянный ток обратной полярности DCEP = (+), переменный ток AC ~

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ТИПИЧНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Содержание, %	C	Mn	Si	Cr	Ni	Mo	P	S	Cu
Требование AWS	0,040	0,5-2,5	1,0	18,0-21,0	9,0-11,0	0,75	0,040	0,030	0,75
Сред. значения	0,032	0,9	0,6	19,7	9,5	0,01	0,024	0,003	0,10

ТИПИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Параметр	Предел текучести, σ_T МПа	Предел прочности, σ_B МПа	Относительное удлинение, δ %	Работа удара KV, Дж (t°)	Термообработка ТО (t° x ч)
Требование AWS	--	520	30	--	--
Сред. значения	--	595	42	--	--

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РЕЖИМЫ СВАРКИ

Типоразмер, мм	\varnothing 2,0 x 250	\varnothing 2,6 x 300	\varnothing 3,2 x 350	\varnothing 4,0 x 350	\varnothing 5,0 x 350	
Ток, А	Нижн. / гориз. положения	50-75	70-95	80-120	110-160	160-190
	Верт. / потол. положения	20-50	45-80	70-110	90-135	--

ПРИМЕЧАНИЯ

- Прокалка при 300-350°C в течение 60 минут
- Температура между проходами: $\leq 150^\circ\text{C}$
- Предварительно очистить свариваемые поверхности от следов масла, краски, воды и ржавчины
- Сварку вести на короткой дуге